

# Technisches Datenblatt

Purmetalico Pflegeanleitung / Stand: 04.2020

## Purmetalico Patina Finishes

Die unversiegelten patinierten Oberflächen werden langsam weiter oxidieren. Wenn erforderlich kann man sie mit einem trockenen weichen Tuch abwischen oder mit feiner Stahlwolle 0000 abreiben.

## Purmetalico unversiegelte Finishes

Die unversiegelten Oberflächen werden langsam weiter oxidieren. Wenn erforderlich kann man sie mit einem trockenen weichen Tuch abwischen oder mit feiner Stahlwolle 0000 abreiben.

Polierte Oberflächen können mit Metallpflegeprodukten wie z.B. Sidol oder Polyboy behandelt werden. Diese Produkte reinigen die Oberfläche, bringen den Metallglanz zurück und schützen für einen begrenzten Zeitraum vor Verunreinigung.

## Purmetalico Wax Finishes

Werden Oberflächen mit einem Wachs behandelt, so wird die Oxidation in Außenbereichen für einige Monate und im Innenbereich für ca. 1 Jahr verhindert.