


## grandezza - Antik-Messing

G1860



### Verarbeitungstechnik

#### Arbeitsschritte

1. **Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Den Grundspachtel mit einer Kelle auftragen.
2. **Nach der Trocknung** der Grundierung (ca. 3 Stunden) wird der Goldspachtel (vier weitere Farbtöne wählbar) mit einer Kelle gleichmäßig und dünn aufgetragen und mit dem Schmetterling abgezogen.
3. **Nach kurzer Trocknungszeit** (ca. 90 Minuten) wird der Rostspachtel und der Rostspachtel Aktivator im Verhältnis 3 : 1 vermischt und mit der venezianischen Glättekelle lasierend auf die Oberfläche aufgebracht. Bei der Verarbeitung sollte eine ausreichende Sauerstoffzufuhr bzw. Belüftung der Räume gewährleistet sein, um eine optimale Oxidation zu erzielen.

**Empfehlung:** Je nach Wunsch kann am nächsten Tag die Oberfläche nach der Trocknung nass oder trocken geschliffen werden, um stellenweise einen intensiveren Gold-Messing Schimmer zu erzielen (wasserfestes Schleifpapier, Korn 280).

**Achtung:** Der Rostspachtel und das Rostspachtel Aktivator Gemisch sind nicht lagerfähig und sollten innerhalb von einem Tag verarbeitet werden.

#### Set: G1860 - grandezza - Antik-Messing

1. grandezza Grundspachtel anthrazit	4 kg (ca. 9-10 m <sup>2</sup> )
2. grandezza Gold-Spachtel	2 l
3. grandezza Rost-Spachtel	1,2 l
4. grandezza Rost-Spachtel Aktivator	500 ml
5. Venezianische Glättekelle	20 x 8 cm
6. Verarbeitungsblatt	

